

**Surveillance de  
contrôle interne à l'unité de production (CIP)  
pour granulats pour mélanges hydrocarbonés  
selon SN 670 103b / SN EN 13043:2002/AC:2004**

<b>Rapport de surveillance</b>	
<b>Contrôle initial</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Contrôle périodique</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Contrôle exceptionnel</b>	<input type="checkbox"/>

**Rapport no. 12620**

Entreprise: **Gravière de Châtillon SA**

Ch. Des Mosseires 65  
1630 Bulle 1

Unité de production: **Gravière de Grands Champs**

Personne à contacter: **Pasquier Baptiste**

Auditeur: **Herminjard Guy**

Date de l'audit: **19.10.2021**

Date du prochaine contrôle: **18.10.2022**

<b>Résultat final:</b>	<b>réussi</b>
Le CPU fait une très bonne impression. Le certificat est maintenu.	

27.10.2021



Volker Wetzig  
Responsable du bureau de certification



**Indication des voies de recours**

Une organisation qui s'est soumise à un audit et qui n'approuve pas une décision de certification ASMP, peut faire appel à l'organe de contrôle technique de l'ASMP. Celui-ci remplit les fonctions d'un tribunal arbitral et se prononce en dernier ressort sur le bien-fondé matériel de la décision de certification. (voir statuts art. 9.6).